

Протокол предварительной автоматизированной проверки МЕЖЕВОГО ПЛАНА

Дата и время формирования:

14.03.2017 в 22:34

Исходные данные

Пакет: GKUZU_95b50de0-b0cb-445b-8dcc-9fe46d47f198.zip
Версия схемы: 06
Вид кадастровых работ: Уточнение границ земельного участка
Вид земельного участка: Земельный участок, не являющийся единым землепользованием

Кадастровый инженер

Корнеева Евгения Алексеевна
Номер квалификационного аттестата: 23-11-904
Дата завершения кадастровых работ: 09.02.2017

Заказчик кадастровых работ

Эман Надежда Юрьевна

Результат проверки

Этап 1: Форматно-логический контроль

Соответствие проверяемого ZIP-архива допустимому формату

Проверка загруженного ZIP-архива успешно

Наличие XML-файла с семантическими сведениями в составе пакета

Проверка наличия в корневом каталоге пакета XML-файла, содержащего семантические сведения успешно

Проверка имени XML-файла на совпадение с именем пакета успешно

Соответствие проверяемого XML-файла схеме

Проверка загруженного XML-файла на соответствие схеме успешно

Проверка имени XML-файла на вхождение GUID-а, указанного в XML-файле успешно

Проверка актуальности версии схемы, указанной в загруженном XML-файле успешно

Проверка файла электронной подписи для XML-файла с семантическими сведениями в составе пакета

Проверка наличия в корневом каталоге файла электронной подписи (.SIG) к пакету успешно

Проверка электронной подписи (.SIG) XML-файла	успешно
Сопоставление сведений о кадастровом инженерере в проверяемом XML-файле и файле электронной подписи	
Проверка файла электронной подписи на соответствие сведениям о кадастровом инженерере в проверяемом XML-файле	успешно
Контроль полноты состава материалов проверяемого пакета	
Проверка соответствия сведений о приложениях, указанных в проверяемом XML-файле, фактически загруженным в составе пакета файлам-вложениям	успешно
Проверка файла электронной подписи для каждого файла-вложения в составе проверяемого пакета	
Проверка наличия собственной электронной подписи (.SIG) для каждого файла-вложения	успешно
Проверка электронной подписи (.SIG) для файлов вложений	успешно
Уникальность имени загруженного для проверки пакета	
Проверка уникальности имени ZIP-архива среди ранее загруженных	успешно
Состав XML-файла (логическая корректность)	
Проверка координат при уточнении границ	успешно
Наличие необходимого числа пунктов геодезической сети	успешно
Наличие сведений о средствах измерений	успешно
Правильность указания номеров кадастровых кварталов для уточняемых земельных участков	успешно
Правильность указания кадастровых номеров уточняемых земельных участков, номеров уточняемых частей участков	успешно
Соответствие существующих точек уточняемого земельного участка сведениям ГКН	с ошибками
<i>Указанный земельный участок 23:43:0205058:8 не найден среди актуальных сведений ГКН</i>	
Правильность указания объектов капитального строительства, расположенных на уточняемом земельном участке	с ошибками
<i>Сведения об объекте капитального строительства 23:43:0205058:49, находящемся на земельном участке 23:43:0205058:8, не найдены среди актуальных сведений ГКН</i>	
Правильность указания площади уточняемого земельного участка по сведениям ГКН	успешно

Этап 2: Анализ объектов

Объект №1 23:43:0205058:8

Общая площадь участка (кв. м): исходная - 388, расчётная - 387.51

Кадастровый номер земельного участка: 23:43:0205058:8

Проверка топологической корректности объекта

Проверка топологической корректности свойств земельного участка успешно

Пространственный анализ объекта

Наложение успешно

Попадание в квартал успешно

Полное вхождение земельного участка в квартал успешно

Полное совпадение с другим объектом успешно

Пересечение земельного участка с границами Российской Федерации успешно

Пересечение земельного участка с границами субъекта Российской Федерации успешно

Пересечение земельного участка с границами муниципального образования успешно

Пересечение земельного участка с границами населенного пункта успешно

Полное вхождение земельного участка в территориальную зону успешно

Пересечение земельного участка с другими земельными участками межевого плана успешно


Совпадение земельного участка с другими земельными участками межевого плана успешно

Полное вхождение объекта капитального строительства в земельный участок успешно

План объекта




Легенда



Кадастровый квартал



Земельные участки



Проверяемый участок



Проверяемая часть участка



Результаты взаимодействия